



Was muss bei geklonten Zylindern und Schlüsseln beachtet werden?

Sie haben einen Gewährleistungsfall und erhalten ein geklontes Element?
Dann beachten Sie beim CLIQ Manager bitte folgendes:

Neu gelieferten Zylinder müssen reprogrammieren werden, damit der aktuell vorhandene Stand der Software im Zylinder hinterlegt wird. Der aus dem Werk gelieferte geklonte Zylinder kann nur den Stand der Erstbestellung (Werkseinstellung) enthalten. Es wird nicht immer ein automatischer Reprogrammierjob angelegt.

Bei E3-Schlüsseln muss zudem ein Änderungsauftrag erstellt werden. Es reicht hier nicht einfach nur die Zeit des Schlüssels zu setzen, da die Liste der autorisierten Schlüssel dadurch nicht aktualisiert wird. Mit anderen Worten für E3 Schlüssel muss eine Änderung der autorisierten Zylinder vorgenommen und in den Schlüssel geschrieben werden.